

Sandsteinskulpturen

Vorzustandsaufnahmen Marienator in Brig-Glis (VS) Sandsteinskulptur. Unsachgemäße Restaurierung mit Flickmörtel aus Zement. Folgeschäden: Aufgeworfene Sandsteinschollen sowie massive Schalenbildung und Salzausblühungen. Massnahmen: Bergen und Sicherheitsdispositiv erstellen. Erforderte eine totale Entrestaurierung (Entfernen des salzhaltigen Zements). Oberflächenbehandlung gegen Algen und Moosflecht. Entsalzen der gereinigten Stellen, technisch verleimen und verfestigen mit Sandsteinverfestiger, sowie Neuaufbau der Fehlstellen mit Sandsteinmörtel.

Vorzustand



Während und nach der Restaurierung



Nach der Platzierung an ihrem Standort Marienator, Glis